


NAS（外付け HDD）の電源 OFF の仕方

停電になることが分かっている、事前に NAS（黒い HDD）の電源を切りたいとき

- 1 NAS 背面の電源ボタンを 「ピッ」 という音が出るまで長押しする



- 2 NAS 前面の緑色の LED が1～2分間点滅する（2回目のピー音も鳴る）




- 3 前面の LED が3つとも消灯したら電源が OFF の状態（40 秒ほどかかる）



NAS（外付けHDD）の電源ONの仕方

- 1 NAS 背面の電源ボタンを 「内蔵ファン」 が動き始めるまで押す



- 2 右の小さなLED（1・2）が1～2秒点灯し、一旦消える。そのあと大きなLEDが2分間ほど点滅する



- 3 3つのLEDが点灯し、「ピー」という音が鳴ったらNASが正常稼働している状態

